

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда ФГБУ «Кемеровская МВЛ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
Административно-управленческий аппарат, Директор	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Заместитель директора	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Заместитель директора	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Главный бухгалтер	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Юрисконсульт	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Специалист по кадрам	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Административно-управленческий аппарат, Инженер по охране труда	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Финансово-экономический отдел, Экономист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Финансово-экономический отдел, Заместитель главного бухгалтера	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Финансово-экономический отдел, Бухгалтер	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Финансово-экономический отдел, Бухгалтер	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел метрологии, планирования и анализа мониторинга, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел метрологии, планирования и анализа мониторинга, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.

Отдел метрологии, планирования и анализа мониторинга, Программист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел метрологии, планирования и анализа мониторинга, Маркетолог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел метрологии, планирования и анализа мониторинга, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Ветеринарный врач	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Лаборант	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Лаборант	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Бактериологический отдел, Санитар-мойщица	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной	Довести показатели биологического фактора

	вентиляции	до санитарных норм.
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
Испытательная лаборатория, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Химик-технолог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Химик	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Химик	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Технолог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Испытательная лаборатория, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Группа по приемке и регистрации проб и материала (регистратура) Испытательной лаборатории, Старший специалист по приемке и регистрации проб и материала (ветеринарный врач)	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Группа по приемке и регистрации проб и материала (регистратура) Испытательной лаборатории, Главный специалист по приемке и регистрации проб и материала	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Группа по приемке и регистрации проб и материала (регистратура) Испытательной лаборатории, Специалист по приемке и регистрации проб и материала	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Группа по приемке и	Уровень освещенности на	Довести показатели

регистрации проб и материала (регистратура) Испытательной лаборатории, Специалист по приемке и регистрации проб и материала	рабочем месте довести до санитарных норм	световой среды до санитарных норм.
Группа по приемке и регистрации проб и материала (регистратура) Испытательной лаборатории, Специалист по приемке и регистрации проб и материала	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Заведующий отделом	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Заместитель заведующего отделом	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Техник-лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Лаборант	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Вирусологический отдел, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по	Довести показатели

	улучшению работы вытяжной вентиляции	биологического фактора до санитарных норм.
	При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
Отдел химико-токсикологический, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Химик	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Химик	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел химико-токсикологический, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел фитосанитарной экспертизы, карантина растений и сертификации, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел фитосанитарной экспертизы, карантина растений и сертификации, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел фитосанитарной экспертизы, карантина растений и сертификации, Агроном	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел фитосанитарной экспертизы, карантина растений и сертификации, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел фитосанитарной экспертизы, карантина	Уровень освещенности на рабочем месте довести до	Довести показатели световой среды до

растений и сертификации, Агроном	санитарных норм	санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Микробиолог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Микробиолог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Ветеринарный врач	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел ветсанэкспертизы, Лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
	Провести мероприятия по улучшению работы вытяжной вентиляции	Довести показатели биологического фактора до санитарных норм.
Отдел агроэкологической экспертизы и мониторинга земель, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел агроэкологической экспертизы и мониторинга	Уровень освещенности на рабочем месте довести до	Довести показатели световой среды до

земель, Заместитель заведующего отделом	санитарных норм	санитарных норм.
Отдел агроэкологической экспертизы и мониторинга земель, Химик	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел агроэкологической экспертизы и мониторинга земель, Почвовед	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел агроэкологической экспертизы и мониторинга земель, Эколог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Заведующий отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Заместитель заведующего отделом	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Водитель	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
	При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Водитель	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
	При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Водитель	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
	При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
Отдел инженерно- хозяйственного обеспечения, Водитель	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
	При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий	Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.

Отдел инженерно-хозяйственного обеспечения, Рабочая по уходу за животными	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм.
--	--	---